

JÄTEVESIPUMPPAAMON YLIVUOTO ARTJÄRVEN VILLIKKALASSA

Vanhalantien varressa Artjärven Villikkalassa on tapahtunut jätevesipumppaamon ylivuoto tammikuussa. Ylivuoto aiheutui vikatilanteen seurauksena ja se todettiin tammikuun lopussa, jolloin myös tilanne on korjattu heti havaitseminen jälkeen. Ylivuotoa tapahtui 16 päivän ajan. Ylivuodon määräksi on tarkentunut noin 95 m³/d, jolloin kokonaismäärä ylivuotoaikana on suuruusluokkaa 1500 m³. Alueella kulkee Köylinjoki ja Haltiajoki, jotka laskevat Villikkalanjärveen. Vesistöjen läheisyydestä johtuen ylivuodon vesistövaikutukset on tarpeellista selvittää. Tapahtuneeseen liittyen tapahtumapaikalla on pidetty katselmus keskiviikkona 25.2.2026. Katselmukseen osallistuivat Orimattilan Vesi Oy:n edustajat, Orimattilan kaupungin ympäristöpuoli, valtion Lupa- ja valvontaviraston edustaja sekä Artjärven järvialueiden osakaskuntien edustajat. Katselmuksessa on päätetty, että sovittu asiantuntijataho esittää vesistönäytteiden ottamisen laajuuden Lupa- ja valvontavirastolle, jonka hyväksynnän jälkeen vesinäytteet otetaan. Katselmuksessa päätettiin myös mm, että viereiseltä pellolta otetaan myöhemmin maaperänäyteitä ja että Orimattilan Vesi Oy tekee edelleen parannuksia hälytysjärjestelmäänsä ja kehittää toimintatapoja, jotta vastaavalta jatkossa vältytään. Kohteessa on jo tehty helmikuun aikana tienvarsiojan perkausta jäteveden aiheuttamista jäljistä.

Lisäksi Orimattilan kaupungin ympäristöpuolen ohjeistuksena tiedotetaan seuraavaa:

Saaliskalojen liha tulee kypsentää kunnolla. Kiduksia tulee käsitellä varoen niin, että niillä ei liata kalan lihaa.

Orimattilan Vesi Oy