

JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON YLIVUOTO ARTJÄRVEN NUPPILINNANTIELLÄ

Jätevesiviemäriverkostosta on tapahtunut tulvimista maastoon Nuppilinnantiellä Artjärvellä. Tulviminen aiheutui jätevesiviemäriverkoston tukoksesta ja se todettiin tiistaina 3.3.2026. Tilanne eroaa aiemmasta tammikuussa tapahtuneesta jätevesipumppaamon ylivuodosta siten, että tukos jätevesiviemäriverkostossa ei aiheutunut jätevesipumppaamon vikatilanteesta vaan siitä, että aurauskalusto on siirtänyt jätevesiviemäriverkoston tarkastuskaivon kannen paikoitaan ja tarkastuskaivoon päässyt ylimääräinen aines on tukkinut jätevesiviemäriin. Tarkastuskaivon kannen irtoamisesta ei ole tullut Orimattilan Vesi Oy:lle ilmoitusta.

Tukos alkoi torstaina 26.2.2026 ja se saatiin avattua toteamisen jälkeen tiistaina 3.3.2026. Maastoon tulviminen on alkanut oletettavasti sunnuntaina, kun viettoviemäriverkoston padotuskapasiteetti on täyttynyt. Tulvineen jäteveden määräksi on arvioitu 80 – 85 m³.

Maastohavaintojen perusteella ei ole todettu merkkejä siitä, että jätevettä olisi päässyt Pyhjärveen asti. Tulvinut jätevesi on kertynyt Nuppilinnantien ja Kimonkyläntien risteysalueen ojiin Kimonkyläntien molemmiin puolin. Orimattilan Vesi Oy puhdisti ojia tiistai 3.3.2026 iltapäivän ja illan ajan kahdella imuautolla ja työt jatkuivat vielä keskiviikkona 4.3.2026 puolille päivin asti. Keskiviikko 4.3.2026 iltana kaivinkone raapi vielä Kimonkyläntien järven puoleisen ojan pintamaita kuorma-autoon Lahden Kujalan jätekeskukseen vietäväksi, jotta ojat saadaan puhdistettua mahdollisimman tarkasti.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen ilman ja vesiensuojeluyhdistys ry ottaa Pyhjärvestä torstaina 5.3.2026 vesinäytettä viranomaisen hyväksymällä tavalla. Orimattilan Vesi Oy on ilmoittanut tapahtuneesta välittömästi havainnon jälkeen Orimattilan kaupungin ympäristöpuolelle sekä Lupa- ja valvontavirastolle.

Orimattilan Vesi Oy